



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR Iași

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.13, cod poștal 700064, Iași

Tel.: 0232 - 255961; Fax: 0232 - 255960;

**Document constatator nr. 3660 emis în data 28.10.2013**  
referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale

**primar**                       **final**

**1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ - DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DRUMIRILOR ȘI PODURILOR Iași**, cu sediul in municipiul Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr 13, judetul Iasi, telefon 0232/255.961, fax: 0232/255.960, cod fiscal 14009336, cont trezorerie RO31TREZ40624840220XXXXX, reprezentat legal prin **ing. Daniel Ionuț MINCIUNĂ-BEJAN**, in calitate de achizitor;

**2. Contractant : SC TED CONSTRUCT SRL** , cu sediul in Iasi, str Atelierului, nr 1 B, tel 0232411364, nr. De inmatriculare J22/635/1996, cod fiscal RO8390227, in calitate de executant.

**2.Calitatea in care a participat la indeplinirea acordului cadru de furnizare:**

contractant                       contractant asociat                       subcontractant

**3. Procedura de achiziție/data organizării:** Cerere de oferte cu etapa finala L.E.- *invitație de participare nr. 346214/30.04.2013*

**4. Refuzul ofertantului câștigător de a semna acordul cadru de furnizare:**

Da     Nu

**5. Numărul, data și obiectul contractului:** 1738/11.06.2013

Obiectul contractului:

***COVOR BITUMINOS pe drumurile din LOT 2  
(DJ 281 Belcesti – Coarnele Caprei, km 9+760-10+760  
DJ 280D Ruginoasa- Helesteni, km 6+335-6+750)***

**6. Informații privind data:**

– terminarii executiei lucrarilor :

DJ 281 Belcesti – Coarnele Caprei, km 9+760-10+760: 09.07.2013

DJ 280D Ruginoasa- Helesteni, km 6+335-6+750: 18.07.2013

-încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

DJ 281 Belcesti – Coarnele Caprei, km 9+760-10+760: 2137/09.07.2013

DJ 280D Ruginoasa- Helesteni, km 6+335-6+750: 18.07.2013

**7. Informații privind data:**

-expirării perioadei de garantie a produselor:

DJ 281 Belcești – Coarnele Caprei, km 9+760-10+760: 2137/09.07.2015

DJ 280D Ruginoasa- Helesteni, km 6+335-6+750: 18.07.2015

- încheierii procesului verbal de recepție finală: după expirarea perioadei de garanție de bună execuție.

**8. Contractul de execuție a fost îndeplinit în mod corespunzător**

Da

Nu

Dacă NU,

**Motivație-motivații:**

a) Abateri de la calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor contractante:

b) Nerespectarea termenelor contractuale de livrare produse /prestare servicii /executare lucrări:

c) Abateri de la respectarea normelor de securitate și sănătatea muncii, PSI, legislația de protecția mediului:

d) Altele:

e) Eventuale litigii și modul de soluționare:

f) Rezilierea contractului:

Da

Nu

**9. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorității contractante pe perioada derulării acordului cadru de furnizare (daca este posibil cuantificarea valorica a acestora):**

---

---

---

Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare în conformitate cu prevederile art.97<sup>1</sup> din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, cu completările și modificările ulterioare.

Acest document contine 2 pagini.

**AUTORITATE CONTRACTANTA,  
DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Daniel Ionuț MINGHINA-BEJAN**



Intocmit,  
Cons. Corina Mihaela Vicol

